

Прайс-лист для РФ Дополнительные опции на автобусы ЛиАЗ

Цены действительны с 01 января по 31 марта 2021 г.

Код	Наименование	Цена, руб с НДС	4292	5256	5293	5292	6213	525662	5250	5290
202	Северное исполнение*	315 000	-	+	+	-	-	+	-	-
2003	Пассажирс. сиденья с наклоном спинки, подлокотниками и ремнями безопасности не инерционного типа	272 000	-	+	-	-	-	●	●	●
2084	Пассажирские сиденья без наклона спинки, подлокотниками и 3-х точечными ремнями безопасности инерционного типа	59 000	-	+	-	-	-	-	-	-
2113	Пассажирс. сиденья с наклоном спинки, подлокотниками и ремнями безопасности инерционного типа	109 000	-	-	-	-	-	+	-	-
2005	Бортовой навигационно связной терминал (БНСТ) состоящий из 3-х электронных рейсоуказателей (передний и боковой 16×128 см; задний 16×32 см) с речевым автоинформатором («Орбита» или аналог)	141 000	●	+	+	●	●	+	+	+
2006	Бортовой навигационно связной терминал (БНСТ) состоящий из 4-х электронных рейсоуказателей (передний и боковой 16×128 см; задний 16×32 см; салонное табло "Бегущая строка" 8×80 см) с речевым автоинформатором («Орбита» или аналог)	190 000	-	+	+	-	-	+	+	+
2007	Салонное электронное табло "Бегущая строка" (8×80 см с декоративным кожухом, «Орбита» или аналог)	50 000	+	+	+	+	+	+	+	+
2009	Водительское сиденье на пневмоподвеске с электрообогревом, правым подлокотником, с поясничной регулировкой	40 000	+	+	+	+	+	+	-	-
2011	Автоматизированная система диагностики с USB входом.	21 600	-	+	+	-	-	●	●	-
2016	Багажные полки	137 000	-	+	-	-	-	●	●	●
2017	Шины ConriUrban HA3 Continental или X InCity Michelin 6 шт. + 1 запасное колесо разм.275/70 R 22.5	по запросу	-	+	+	+	-	+	-	-
2018	Шины ConriUrban HA3 Continental или X InCity Michelin 10 шт. + 1 запасное колесо разм.275/70 R 22.5	по запросу	-	-	-	-	+	-	-	-
2021	Автоматическая централизованная система смазки "LINCOLN" или аналог (только на переднюю ось)	222 000	-	-	-	+	+	-	-	-
2022	Кондиционер в кабине водителя	263 000	+	-	+	+	+	-	-	-
2023	Перегородка кабины водителя, отделяющая от салона рабочее место водителя и разд. дверной проем на две части, без выхода в салон	44 000	-	-	-	+	+	-	-	-
2025	Три потолочных вентилятора в салоне автобуса (Для ЛиАЗ-4292 2 вентилятора в салоне и 1 в кабине водителя)	88 000	+	+	+	+	+	+	-	-
2039	Шторки окон салона боковые	51 000	+	+	+	+	-	+	+	+
2027	Звуковая сигнализация при движении задним ходом	22 700	+	+	+	+	+	+	+	+
2033	Установка стеклопакетов бортового остекления и одинарного стекла форточки водителя с обогревом (включая стеклопакеты дверей)	113 000	+	+	+	+	-	+	●	●
2069	Установка стеклопакетов бортового остекления и одинарного стекла форточки водителя с обогревом (включая стеклопакеты дверей)	148 000	-	-	-	-	+	-	-	-
2036	Видеосистема с 2-мя ж/к мониторами (19"), DVD	168 000	-	-	-	-	-	+	+	●
2043	Ковровое покрытие пола (центральный проход)	33 000	-	-	-	-	-	+	+	+
2082	Кондиционер с боковой раздачей воздуха хладопроизводительностью 18 кВт.	414 000	+	-	-	-	-	-	-	-
2085	Климатическая система тепло-холод (климатконтроль салона автобуса) мощностью 18 кВт.	419 000	+	-	-	-	-	-	-	-
2045	Кондиционер с боковой раздачей воздуха** хладопроизводительностью 30 кВт.	554 000	-	+	+	+	-	+	●	●
2086	Климатическая система тепло-холод (климатконтроль салона автобуса) мощностью 30 кВт.	574 000	-	-	-	+	-	-	-	-
2087	Климатическая система тепло-холод (климатконтроль салона автобуса) мощностью 30 кВт. (два накрывных модуля)	1 021 000	-	-	-	-	+	-	-	-
2047	Освещение ступеней передней и задней дверей	8 800	-	-	-	-	-	●	●	●

Код	Наименование	Цена, руб с НДС	4292	5256	5293	5292	6213	525662	5250	5290
2050	Микрофон гида (только совместно с аудиосистемой)	12 500	-	-	-	-	-	-	+	+
2051	Микрофон водителя (только совместно с аудиосистемой)	12 500	-	-	-	-	-	-	+	+
2052	Мини-кухня с холодильником и бойлером (перегородка)	399 000	-	-	-	-	-	-	-	+
2053	Спальное место водителя с отопителем и телефоном	180 000	-	-	-	-	-	-	-	+
2054	Ковровое покрытие в багажном отделении	35 000	-	-	-	-	-	-	+	+
2055	Упор для ног на пассажирские сиденья	90 000	-	-	-	-	-	-	+	+
2058	Аудиосистема импортная	23 800	-	-	-	-	-	-	+	●
2059	Окраска автобуса в цвет отличный от стандартного	57 000	+	+	+	+	-	+	+	+
2067	Окраска автобуса в цвет отличный от стандартного	86 000	-	-	-	-	+	-	-	-
2061	Система контроля давления в шинах наружная с монитором в кабине водителя (6 датчиков + 1 для запасного колеса)	61 000	+	+	+	+	-	+	-	●
2062	Система контроля давления в шинах (11 датчиков)	108 000	-	-	-	-	+	-	-	-
2068	Дополнительный независимый воздушн. отопитель в кабине водителя "AIRTRONIC D2" или аналог (кроме модиф. CNG)	70 000	+	+	+	+	+	+	-	-
2075	Доп. независимый воздушн. отопитель в кабине водителя "AIRTRONIC D2" или аналог с топливным баком на 70 л (только для модиф. CNG)	110 000	-	-	+	+	-	-	-	-
2076	Мультимедийная система с монитором 28,6 дюйма (1 панель)***	117 000	+	-	-	+	-	-	-	-
2077	Мультимедийная система с монитором 28,6 дюйма (2 панели)***	233 000	+	-	-	+	-	-	-	-
2115	Мультимедийная система с монитором 28,6 дюйма (3 панели)***	350 000	-	-	-	-	+	-	-	-
2078	Система мониторинга пассажиропотока на 2 двери	165 000	+	-	-	+	-	-	-	-
2079	Система мониторинга пассажиропотока на 3 двери	246 000	+	-	-	+	-	-	-	-
2116	Система мониторинга пассажиропотока на 4 двери	328 000	-	-	-	-	+	-	-	-
2080	Оборудование системы оплаты проезда - 2 валидатора VM-18	249 000	+	-	-	+	-	-	-	-
2081	Оборудование системы оплаты проезда - 3 валидатора VM-18	374 000	+	-	-	+	-	-	-	-
2117	Оборудование системы оплаты проезда - 4 валидатора VM-18	475 000	-	-	-	+	+	-	-	-
2118	Установка 4-х корзин валидаторов VM-18	72 000	-	-	-	+	+	-	-	-
2119	Установка системы "Говорящий город" (информирование)	16 800	-	-	-	+	+	-	-	-
2120	Стажерский автобус с кабиной водителя инструктора	546 000	-	-	-	+	+	-	-	-
2121	Система видеонаблюдения 12 камер	400 000	-	-	-	-	+	-	-	-
2090	Система видеонаблюдения 8 камер	284 000	-	-	-	+	-	-	-	-

●	Включено в комплектацию данной модификации
+	Доплата за опцию
-	Опция не применяется

* **Северное исполнение** - Пол салона, и кабины водителя автобуса - фанера 18 мм., клеенные тонированные стеклопакеты (первая и вторая створки прозрачные стеклопакет). Дополнительный независимый воздушный отопитель в кабине водителя, две дополнительные печи отопления в салоне. Теплоизоляционные поддоны под ДВС, в местах прокладки труб отопления гидросистемы и подачи топлива. Утепление переднего отопителя и его трубопроводов.

** Кондиционер с боковой раздачей воздуха на модели ЛиАЗ-525657 и 529367 не устанавливается

*** Вкл. медианепанель ТРАНСТЕЛЕМ 2860 ведущая с RS-485; роутер с DHCP сервером и 4G модемом СВТГ.464419.025; антенна LTE+; разъем SMAТриада 26980; кожух декоративный
Окраска автобуса в цвет металлик, дополнительные цвета окраски; художественно-графическое оформление; наклейки из аракала одноцветные - цена устанавливается по расчету.